

L-12F UVCモード設定方法

L-12FをWebカメラとして利用できる「UVCモード設定方法」をご案内します。

★準備するもの



L-12F(本体)




モニターや
プロジェクター

L-12FとモニターやプロジェクターをつなぐRGBもしくはHDMIケーブル

パソコンやUSBケーブル(付属のもの)は設定確認時ではなく、実際にWebカメラとして使うときに使用します。

- (1) カメラとモニターやプロジェクターをHDMIもしくはRGBケーブルでつなぎ、カメラ本体の電源を入れます。
- (2) 起動すると下記の画面が出てきますので[日本]を選択します。
※地域を選択しないとUSBカメラが有効になりません。



上下左右ボタンで選択します。



決定するときは中央のボタンを押します。

地域を変更する場合

L-12Fを工場出荷設定に戻す必要があります。

- (3) [MENU] ボタンを押してメニューを開きます。[システム設定]を選択します。システム設定の中から[初期化]を選びます。



[YES]を選択すると再起動確認画面が表示され、工場出荷状態に戻ります。

- (4) パソコンと付属のUSBケーブルで接続します。



使用するツールから[doccam-l12f]を選択します。

カメラを選択 (Alt+N 切り替え可能)

doccam-l12f

仮想背景を選択してください

ビデオ設定...

※写真はZoomのビデオ選択画面