

L-12W UVCモード変更方法

L-12WをWebカメラとして利用できる「UVCモードへの切り替え方法」をご案内します。

Webカメラとして使用するためにパソコンとL-12Wを接続するUSBケーブル(別売)を用意します。用意するケーブルは右のタイプです。



L-12W側
Type-B



パソコン側
Type-A

★準備するもの



L-12W(本体)



モニターや
プロジェクター

L-12WとモニターなどをつなぐRGBもしくはHDMIケーブル

パソコンやUSBケーブル(別売)は設定確認時ではなく、実際にWebカメラとして使うときに使用します。

- (1) カメラとモニターやプロジェクターをHDMIもしくはRGBケーブルでつなぎ、カメラ本体の電源を入れます。
- (2) [メニュー画面]を開き、[設定]ボタンを押します。




左右上下ボタンでメニューを選択します。




決定するときは中央のボタンを押します。

- (3) 画面を下にスクロールし、[USBカメラ]を[有効]にします。



※UVC設定をONにする場合はミラキャスト自動接続はOFFにしてください。

- (4) L-12Wを[カメラ画面]にします。



※カメラ画面起動時のみUVC認識します。

- (5) パソコンと市販のUSBケーブルで接続します。



使用するツールから[L-12W]を選択します。

カメラを選択 (Alt+N 切り替え可能)

L-12W

仮想背景を選択してください

ビデオ設定...

※写真はZoomのビデオ選択画面